

АКТ
осмотра и проверки оборудования
многофункциональной спортивно-игровой площадки

от « 13 » июня 2018г.

№ 7

находящейся по адресу:

г. Сочи, улица Богдана Хмельницкого, д.24.

Владелец: Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа №49 г. Сочи им. Н.И.Кондратенко.

Адрес установки: г. Сочи, улица Богдана Хмельницкого, д.24

Характеристики покрытия площадки: покрытие «Спортлайн», толщиной 8 мм.

Перечень оборудования:




№	Наименование оборудования	Выявленный дефект	Результат осмотра	Примечание
1.	Баскетбольный щит - 2 шт.	нет	в норме	нет
2.	Ворота для мини футбола и гандбола – 2 шт.	нет	в норме	нет

Проведенный осмотр и проверка работоспособности оборудования многофункциональной спортивно – игровой площадки свидетельствует о следующем: спортивное оборудование на площадке в хорошем состоянии и пригодна к использованию в новом учебном 2018 - 2019 гг.

Ответственный за спортивно – игровой площадкой:

 Ситникова Л.Н. – зам. директора по ВР


Члены рабочей группы:

-  1. Слипченко Е.Н.- заведующая хозяйством,
 2. Авраменко Е.Н.- учитель физкультуры,
 3. Сачик А.С. - учитель физкультуры.

Директор МОБУ СОШ №49
г. Сочи им. Н.И.Кондратенко

КОПИЯ ВЕРНА

Директор МОБУ СОШ № 49 г. Сочи
им. Н.И. Кондратенко



О.Н.Семенова